


## Manchons cuivre BT et HTA

Retrouvez toutes nos références de manchons cuivre BT dans notre guide de sélection page 88.

Les manchons cuivre 3M sont utilisés pour le raccordement des âmes de 2 câbles B.T. en cuivre de même section. Un crêvé en leur milieu sert de butée lors de l'introduction des conducteurs.



**Comment choisir une référence ?**

<b>MBT</b>	<b>CU</b>	<b>6</b>
Manchon Basse tension	Cuivre	Section du câble en mm <sup>2</sup>

Référence	Section du conducteur (mm <sup>2</sup> )	Dimensions			Code commande
		Ø i	Ø e (mm)	L	
MBT CU 6	6	3,3	5,5	25	81455
MBT CU 10	10	4,3	6,8	30	81456
MBT CU 16	16	5,3	8	35	81457
MBT CU 25	25	6,6	9,5	35	81458
MBT CU 35	35	7,9	11	35	81459
MBT CU 50	50	9,2	12	45	81460
MBT CU 70	70	11	15	50	81461
MBT CU 95	95	13,1	17	56	81462
MBT CU 120	120	14,5	19	60	81463
MBT CU 150	150	16,2	21	66	81464
MBT CU 185	185	18	23	75	81465
MBT CU 240	240	20,6	26	80	81466

### ► Cosses et raccords RSM

#### Plus universelles

- 3 références de raccords pour couvrir de 10 mm<sup>2</sup> à 630 mm<sup>2</sup> AL/Cu
- 4 références de cosses pour couvrir de 10 mm<sup>2</sup> à 630 mm<sup>2</sup> AL/Cu
- Compatible avec les différentes générations de câbles synthétiques

#### Plus fiables

- Serrage assuré (tête fusible)

#### Plus faciles

- Mise en place très rapide. Ne nécessite aucune outillage lourd (presse)



**Nouveau**

Référence	Section admissible (mm <sup>2</sup> )	L (mm)	Dimensions (mm)		Boîte	Code commande
			Ø extérieur	Ø trou de bornage		
Raccord de jonction RSM 10-95	10 à 95	75	24		12	1176178
Raccord de jonction RSM 50-240	50 à 240	130	33		12	1176180
Raccord de jonction RSM 300-630	300 à 630	238	52		6	1176181
Cosse d'extrémité RSM 10-95	10 à 95	70	24	13,0	12	1175379
Cosse d'extrémité intérieure RSM 50-240	50 à 240	117	33	13,0	12	1175381
Cosse d'extrémité extérieure RSM 50-240	50 à 240	117	33	16,5	12	1175382
Cosse d'extrémité RSM 300-630	300 à 630	180	57	16,5	6	1176194

## Outillage léger

Pour opérations courantes de sertissage et de connexion

Référence	Caractéristiques	Code commande
TH 109	 <p><b>Pince à couper et à dénuder autoréglable</b></p> <p>La pince TH 109 est une pince à couper et à dénuder autoréglable convenant à tous les types de fils rigides ou souples, de sections 0,2 à 6 mm<sup>2</sup> qu'elle dénude sans aucun réglage. Un dispositif permet d'ajuster la pression d'incision des lames d'entaille selon la dureté de l'isolant du fil à dénuder.</p>	80564
TH 321	 <p><b>Pince à sertir à crémaillère</b></p> <p>Pince à sertir à crémaillère pour cosses pré-isolées de sections : de 0,75 à 1,5 mm<sup>2</sup>, de 1,5 à 2,5 mm<sup>2</sup> et 4 à 6 mm<sup>2</sup>.</p> <p>La crémaillère a pour fonctions :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De bloquer la cosse dans son empreinte afin de faciliter l'introduction du fil dans le fût.</li> <li>- D'assurer un sertissage correct par l'opérateur, la crémaillère ne pouvant se déverrouiller que lorsque les poignées ont été serrées à fond.</li> </ul>	82166